

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №19 «РОСИНКА»

ОГРН 1023902295845 ИНН/КПП 3917013327/391701001
238313 Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Низовье, ул. Строительная, д.5,
тел. и факс: 8(40151)3-62-42, E-mail: dsrosinka19@rambler.ru

Исх.№ 11
от « 29 » января 2021г.

Подпись: Кононов А.А.
29.01.2021.

Старшему инспектору ОНД и ГР по
Гурьевскому городскому округу УНД и ГР ГУ
МЧС России по Калининградской области –
государственный инспектор по Гурьевскому
городскому округу по пожарному надзору
майору внутренней службы
Кононову Артуру Алексеевичу

Отчет

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности
МАДОУ «Детский сад №19 «Росинка», на основании Предписаний №65/1/1
от 28.07.2020 года и №66/1/1 от 28.07. 2020 года.**

По результатам проведенной плановой проверки объекта защиты –зданий и территории МАДОУ «Детский сад №19 «Росинка» по адресам: Калининградская область, Гурьевский район п. Низовье ул. Строительная д.5 и Калининградская область, Гурьевский район, п. Малинники ул. Молодежная д.21 «А», были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Предоставляем отчет о ходе устранения выявленных нарушений в МАДОУ «Детский сад №19 «Росинка», на основании Предписаний №65/1/1 и №66/1/1от 28.07.2020 года:

Предписание №65/1/1 от 28.07.2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности МАДОУ «Детский сад №19 «Росинка» по адресу: Калининградская область, Гурьевский район п. Низовье ул. Строительная д.5.

Пункт предписания	Информация об исполнении	№ приложения, подтверждающих документов
1. Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек составляет 0,78-0,88м, а требуется не менее 1,2 м. Ширина эвакуационных выходов из здания составляет 0,78-0,88м, а требуется не менее 1,2 м. Из помещения	С целью исполнения данного пункта предписания (расширение проемов и оборудование 2-го эвакуационного выхода) был сделан запрос на составление сметной документации в МБУ «Служба заказчика» ГГО. Сметы были составлены без учета выполнения работ по расширению ширины проемов, в связи с отсутствием технической возможности выполнения данных работ. Сделан запрос	Приложение №1

музыкального зала не предусмотрен 2-й эвакуационный выход. Число ступеней наружных пожарных лестниц превышает нормативное значение	коммерческих предложений по расчету пожарных рисков. Направлено ходатайство Начальнику Управления образования администрации Гурьевского городского округа о выделении дополнительных лимитов. Число ступеней наружных пожарных лестниц в одном лестничном марше не превышает 18.	
2. Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания	С целью исполнения данного пункта была составлена сметная документация МБУ «Служба заказчика» ГГО и направлено ходатайство Начальнику Управления образования администрации Гурьевского городского округа о выделении дополнительных лимитов.	См. Приложение №1
3. Не обеспечено наличие на дверях кладовых помещений обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. Помещения прачечной не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа)	Сделан запрос коммерческих предложений о стоимости по расчетам категорирования производственных и складских помещений, а также по выделению пожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) помещения прачечной. Направлено ходатайство Начальнику Управления образования администрации Гурьевского городского округа о выделении дополнительных лимитов.	Приложение №2 См. Приложение №1
4. При обслуживании АУПС не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности: - не хранится исполнительная документация - расположение дымовых пожарных извещателей составляет менее 0,5 м до электроосветительных приборов - прибор ПКС АУПС установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	Пункт предписания выполнен в полном объеме: - исполнительная документация восстановлена и хранится на объекте - дымовые извещатели перенесены в рамках договора обслуживания АПУС - прибор ПКС АУПС перенесён в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	Приложение №3
5. Для здания детского сада необходимо предусмотреть расход воды из расчета 5 л/с на один пожар	За территорией детского сада имеется противопожарный водоем.	-

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. Помещения технического назначения (кладовые, архив), т.д.), не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа).	складских помещений. Направлено ходатайство Начальнику Управления образования администрации Гурьевского городского округа о выделении дополнительных лимитов. Помещения технического назначения (кладовые, архив), т.д.), освобождены от материалов и запрещены для использования складирования и хранения.	Приложение №5
4. При обслуживании АУПС не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности: -не хранится исполнительная документация -в подвальных помещениях не предусмотрена система аварийного освещения	Пункт предписания выполнен в полном объеме: - исполнительная документация восстановлена и хранится на объекте -выполнены работы по монтажу аварийного освещения	Приложение №6
5. На объекте защиты разработана декларация пожарной безопасности с отступлениями от требований действующего законодательства	Пункт предписания выполнен в полном объеме	Приложение №7
6. Для здания детского сада необходимо предусмотреть расход воды из расчета 5 л/с на один пожар	Сделан запрос в МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ООС ГТО». На основании ответа МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ООС ГТО» от 04.08.2020 пожарный гидрант признан исправным.	Приложение №8

Опись приложений:

№ Приложения	Документы	Количество листов	№ страницы
Приложение №1	Запрос МБУ «Служба заказчика Гурьевского городского округа», Локальная смета, Коммерческое предложение на проведение расчета индивидуального пожарного риска, Ходатайство Начальнику Управления образования администрации Гурьевского городского округа о выделении дополнительных лимитов	14	6
Приложение №2	Ценовое предложение на проведение категорирования складских помещений, коммерческое предложение на замену окна на противопожарное	2	20
Приложение №3	Первый лист исполнительной документации (папка с оригиналом документации представлена к проверке), документы о выполнении работ по переносу прибора ПКС АУПС	8	22
Приложение	Акт на оказание услуг по замене вставки	4	30

№4	«барашек» в дверях ПВХ, договор на выполнение работ		
Приложение №5	Фотоматериалы	1	31
Приложение №6	Первый лист исполнительной документации (папка с оригиналом документации представлена к проверке), документы о выполнении работ монтажу аварийного освещения	8	36
Приложение №7	Пожарная декларация, заявление о регистрации пожарной декларации	6	44
Приложение №8	Запрос в МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ООС ГТО», Ответ на запрос МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ООС ГТО»	2	50

Предписания №65/1/1 и №66/1/1 от 28.07.2020 года не выполнены в полном объеме в связи с тем, что дополнительные лимиты в сумме 1 780 108 рублей на 2021 финансовый год не выделены. Просим перенести сроки исполнения пунктов Предписаний требующих финансовых затрат до 01.08.2022 года.

Заведующая

МАДОУ «Детский сад №19 «Росинка»



/Е.Б.Малиновская/